

## CORTE MADERA (MARQUETERÍA)



Medida	PVP metro	PVP soldadura
6 x 0,4	6,76	6,50
10 x 0,4	6,76	6,50
12 x 0,5	4,14	6,50
16 x 0,5	4,14	6,50

**TAMBIÉN SUMINISTRAMOS  
OTROS ANCHOS**

## CORTE MADERA (INOXIDABLES)

Medida	PVP metro	PVP soldadura	PVP preparado
12 x 0,6	6,78	6,63	8,76
16 x 0,4	6,89	6,63	13,15
16 x 0,5	7,55	6,63	13,15
20 x 0,8	14,16	6,63	13,15
30 x 0,5	17,01	8,80	13,15

## CORTE MADERA (ASERRADEROS)



Medida	PVP metro	PVP soldadura	PVP preparado
20 x 0,7	4,61	6,63	13,15
20 x 0,8	7,13	6,63	13,15
25 x 0,6	4,85	6,63	13,15
25 x 0,7	5,25	6,63	13,15
25 x 0,8	7,13	6,63	13,15
30 x 0,5	7,13	8,80	13,15
30 x 0,6	5,69	8,80	13,15
30 x 0,7	5,69	8,80	13,15
30 x 0,8	7,13	8,80	13,15
35 x 0,6	6,47	8,80	13,15
35 x 0,7	6,47	8,80	13,15
35 x 0,8	7,13	8,80	13,15
40 x 0,8	9,15	11,02	13,15
40 x 0,9	10,21	11,02	13,15
45 x 0,9	12,56	11,02	17,90
50 x 0,6	19,67	11,02	17,90
50 x 0,7	19,67	11,02	17,90
50 x 0,9	14,31	11,02	17,90
50 x 1,0	16,02	11,02	17,90
60 x 0,6	19,67	13,15	17,90
60 x 0,7	19,67	13,15	17,90
60 x 1,0	19,67	13,15	17,90
70 x 0,8	22,87	16,10	17,90
70 x 1,1	24,96	16,10	17,90
80 x 1,0	29,44	18,95	17,90
80 x 1,1	36,49	18,95	17,90
87 x 1,2	39,32	18,95	17,90
100 x 1,0	39,32	18,95	17,90
100 x 1,1	39,32	18,95	17,90
100 x 1,2	39,32	18,95	17,90

Medida	PVP metro	PVP soldadura	PVP preparado
10 x 0,4	3,13	6,63	8,76
10 x 0,45	3,29	6,63	8,76
10 x 0,5	3,29	6,63	8,76
10 x 0,6	3,58	6,63	8,76
10 x 0,7	4,09	6,63	8,76
10 x 0,8	4,09	6,63	8,76
16 x 0,4	3,13	6,63	13,15
16 x 0,5	3,29	6,63	13,15
16 x 0,6	3,58	6,63	13,15
16 x 0,7	4,09	6,63	13,15
20 x 0,45	4,09	6,63	13,15
20 x 0,5	4,09	6,63	13,15
20 x 0,6	4,33	6,63	13,15